

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Галактионовская, 193, г. Самара, 443100. Тел.(846) 338-96-68, e-mail: oogpnsamara@gmail.com
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара
(наименование органа государственного пожарного надзора)
443076 г. Самара, ул. Балаковская, 45а, тел. (846) 266-72-69 e-mail:ondipr02@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1027/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
комбинированного вида № 404» городского округа Самара

представителя юридического лица индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения от « 06 » декабря 2018 года № 1027 главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара Мамыкина Алексея Сергеевича, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 часов 30 минут по 17 часов 30 минут 13 декабря 2018 г., с 14 часов 45 минут по 15 часов 00 минут 19 декабря 2018 г проведена внеплановая, выездная проверка начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору) Торба Сергеем Игоревичем помещений и территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 404» г.о. Самара, расположенного по адресу:

(наименование объекта надзора и его адрес)

г. Самара, ул. Тушинская, 45 совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 404» г.о. Самара Горшковой Татьяной Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу из групп № 4, столовой группы № 4, группа № 5 световые оповещатели "Выход" смонтированы не над эвакуационным выходом (фактически смещены влево/вправо)	п.2. ч.1. Ст.6, ст.91 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией». Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;	01.03.2019	
2	Настенные звуковые и речевые оповещатели в актовом зале, в группах смонтированы на	п.2. ч.1. Ст.6, ст.91 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	01.03.2019	

	расстоянии менее 150 мм.от потолка до верхней части оповещателя.	управления эвакуацией». Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.		
3	Двери, ведущие на лестничную клетку 2 этажа, не имеют приспособления для самозакрывания	п.2. ч.1. ст.4,6 ч. 1 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	01.03.2019	<i>Выполнено</i>
4	В тамбур выходе, а также в подсобном помещении заведующей на 2 этаже помещении не установлены пожарные извещатели	п.2. ч.1. ст.6 ст. 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.2, прил. А подп. А10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования». Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе.	01.03.2019	
5	На плане эвакуации 1 этажа извещатель пожарный ручной указан в отступлении от фактического размещения	п. 6.2.3, "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: а) эвакуационных путей и выходов; б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей; в) места размещения самого плана эвакуации; г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.	01.03.2019	
6	Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу из групп № 1, 2, 3 отсутствует световые оповещатели "Выход"	п.2. ч.1. Ст.6, ст.91 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией». Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;	01.03.2019	<i>Выполнено в ср ~ 1.2.</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору)

«19» декабря 2018 г.

С.И. Торба



получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 404» г.о. Самара
Горшкова Татьяна Николаевна

«19» декабря 2018 г.

(подпись)